



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada	B1N819
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Carga/transporte
Año	2010
Marca	TOYOTA
Modelo	HILUX 4X4 C/D TD STD
Color	BLANCO
VIN	MROFZ22G5SA1034857
N motor	1KD5013625
N chasis	MROFZ22GSA1034857
País de Fabricación	Thailand
Fabricante	
Anotaciones	. NINGUNA

Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 3 propietarios en 14 años y 10 meses según SUNARP



Gravámenes

Si presenta gravámenes



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



SOAT

Vigente hasta el 04 de octubre de 2025. Le queda 80 días



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente
No tiene deuda vencida



Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Caducado el 30 de abril de 2021



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 11/07/2025 a las 10:26 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
• BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	10-09- 2010	5 AÑOS 9 MESES 3 DÍAS	Inscripción	Empresa
• TOLMOS ESPINOZA GARCIA S.R.L.	13-06- 2016	8 AÑOS 4 MESES 8 DÍAS	Transferencia	Empresa
vigente • TORREALVA LA MADRID, IGNACIO	06-11- 2024	8 MESES 11 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes

#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Caducado el 30 de abril de 2021

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
03/03/2020	30/04/2021	GRUPO HERMANOS RIVERA JA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO HERMANOS RIVERA JA S.A.C.	C-2020-184-269-001350	VENCIDO	Sin observaciones	 Aprobado

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
21/01/2019	21/01/2020	CERTIFICACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	C-2019-104-146-000695	APROBADO	VENCIDO	B.4.1.1-Desviación de las ruedas mayor a 8 m/km y menor o igual a 10 m/km; D.1.2- Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 30 y 50%; C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%; H.3.6.2- Ubicación y color no adecuados ó micas rotas; H.3.10.1-En mal estado, desgastadas o mal fijadas; E.2.8- Fugas de fluidos en la caja de cambios; J.19.1- Defecto de ubicación y/o fijación; J.12.1- Defectos en la ubicación o fijación
03/03/2020	30/04/2021	GRUPO HERMANOS RIVERA JA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO HERMANOS RIVERA JA S.A.C.	C-2020-184-269-001350	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	Si presenta gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	Certificado: 0000000000003022400359641 Compañía: Mapfre Perú Uso: Carga/transporte Vigencia: 04-10-2024 - 04-10-2025	
Mes de inspección técnica	Marzo		

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	REGISTRADO como Carga/transporte	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
TORREALVA LA MADRID, IGNACIO	No tiene multas pendientes de pago	11/07/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.