



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada	A1Y520
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Particular
Año	2006
Marca	TOYOTA
Modelo	COROLLA XII 1.6 M/T
Color	NEGRO METALICO
VIN	9BR53ZEC178550196
N motor	377E526954
N chasis	9BR53ZECI178550196
País de Fabricación	Brazil
Fabricante	Toyota
Anotaciones	. NINGUNA

Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 10 propietarios en 18 años según SUNARP



Gravámenes

No presenta gravámenes



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



SOAT

Vigente hasta el 19 de noviembre de 2025. Le queda 337 días



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente



Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2025



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 16/12/2024 a las 09:25 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 10 propietarios en 18 años según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
• CREDITO LEASING S.A.	11-12-2006	3 AÑOS 2 MESES 29 DÍAS	Inscripción	Empresa
• BANCO DE CREDITO DEL PERU • COBRA PERU S.A	22-02-2010	9 MESES 10 DÍAS	Transferencia	Empresa
• MONTALVO COBOS, LUIS • HIROYASU BARRIENTOS DE MONTALVO, NANCY ANTONIA	29-11-2010	2 AÑOS 1 MES	Transferencia	Natural
• RAMIREZ HERRERA, JUAN CARLOS	17-01-2013	4 AÑOS 6 MESES 8 DÍAS	Transferencia	Natural
• ORE BALTAZAR DE MANTARI, ROCIO EMILIA • MANTARI ORTIZ, ADRIAN OSCAR	02-08-2017	1 AÑO 16 DÍAS	Transferencia	Natural
• MANTARI ORTIZ, PEDRO JOSE	13-08-2018	1 AÑO 1 MES 27 DÍAS	Transferencia	Natural
• REMISON ALIAGA, NESTOR DEMETRIO	04-10-2019	3 AÑOS 22 DÍAS	Transferencia	Natural
• CUBA ALCOSER, EDSON	10-10-2022	9 MESES 6 DÍAS	Transferencia	Natural
• CAPCHA CANCHANYA, HUGO	13-07-2023	4 MESES 5 DÍAS	Transferencia	Natural
vigente • GAMARRA TUNCAR, YERSON	15-11-2023	1 AÑO 1 MES 7 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 <p>El vehículo no presenta papeletas pendientes</p>

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
30/11/2024	30/11/2025	CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES LEON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	C-2024-190-283-023522	VIGENTE	D.1.2-Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 30 y 50%; G.1.1-Neumáticos sobresalen de la línea de la carrocería ó faldones	 Aprobado

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
12/09/2022	12/09/2023	VERIFICADORA TECNICA AUTOMOTRIZ S.A.C. - VTA S.A.C.	C-2022-025-035-005279	APROBADO	VENCIDO	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%; D.1.2-Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 30 y 50%
21/11/2023	21/11/2024	CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES LEON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	C-2023-190-283-019837	APROBADO	VENCIDO	G.1.1-Neumáticos sobresalen de la línea de la carrocería ó faldones
30/11/2024	30/11/2025	CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES LEON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	C-2024-190-283-023522	APROBADO	VIGENTE	D.1.2-Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 30 y 50%; G.1.1-Neumáticos sobresalen de la línea de la carrocería ó faldones



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presentan gravamen		
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
SOAT	Activo	Certificado: 0000011441944000000000001 Compañía: Rimac seguros Uso: Particular Vigencia: 19-11-2024 - 19-11-2025	El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Mes de inspección técnica	Noviembre		
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras

REGISTRO DE TRANSPORTE



Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	✓ NO REGISTRADO	 Aprobado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	✓ NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	✓ REGISTRADO como Particular	

Fuente : MTC, SOAT y ATU

MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO



En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
GAMARRA TUNCAR, YERSON	No tiene multas pendientes de pago	16/12/2024	 Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.