



Datos del vehículo

Resúmen del vehículo

Placa Consultada	ABI213	Historial de propietarios El vehículo ha tenido 1 propietario según SUNARP 	Gravámenes No disponible en Sunarp 
Estado del vehículo	En circulacion	Orden de captura SAT El vehículo NO presenta orden de captura SAT 	SOAT Caducado 
Tipo de vehículo		Papeletas El vehículo no presenta papeletas pendientes 	Historial de multas SUTRAN El vehículo no registra Multas Sutran 
Año	2015	Situación de Impuesto Vehicular No tiene deuda pendiente No tiene deuda vencida 	Historial de Robos No disponible en Sunarp 
Marca	TOYOTA	Registro de transportes El vehículo no ha pertenecido a transportes 	Estado actual Inspección Técnica Vehicular Vigente hasta el 5 de septiembre de 2025 
Modelo	COROLLA	Historial de inspección técnica Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación. 	Multas electorales del propietario El propietario no tiene multas pendientes. 
Color	ROJO MICA METALICO		
VIN	SYFBUOHEXFP144229		
N motor	27ZRL265213		
N chasis	SYFBUOHEXFP144229		
País de Fabricación	Poland		
Fabricante			
Anotaciones	. NINGUNA		

Fecha emisión: 14/06/2025 a las 23:45 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 1 propietario según SUNARP

PROPIETARIOS

FECHA ADQUISICIÓN

PERÍODO COMO PROPIETARIO

TIPO REGISTRO

TIPO

vigente

MODESTO TOMAS, LUIS

Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 <p>El vehículo no presenta papeletas pendientes</p>

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 5 de septiembre de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
05/09/2024	05/09/2025	CENTRO DE INSPECCION KALLPA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	C-2024-369-558-004159	VIGENTE	Sin observaciones	 <p>Aprobado</p>

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACION
08/03/2024	08/09/2024	CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR REVISIONES BLASAN PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	C-2024-167-318-003347	APROBADO	VENCIDO	Sin observacion
05/09/2024		CENTRO DE INSPECCION KALLPA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	I-2024-369-558-000507	DESAPROBADO		H.3.1.7-Carece de luces o no funciona la luz alta y/o baja; H.3.9.4-No funcionan y/o no tienen
05/09/2024	05/09/2025	CENTRO DE INSPECCION KALLPA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	C-2024-369-558-004159	APROBADO	VIGENTE	Sin observacion



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

Información no disponible en los asientos de SUNARP



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 No disponible en los asientos de SUNARP

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Inactivo	Certificado: Compañía: Uso: Vigencia: -	
Mes de inspección técnica	Septiembre		
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	 NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	 NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	 NO REGISTRADO	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
MODESTO TOMAS, LUIS	No tiene multas pendientes de pago	15/06/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.