

**Datos del vehículo****Resumen del vehículo**

Placa Consultada AEM675

Estado del vehículo En circulacion

Tipo de vehículo

Año 2009

Marca NISSAN

Modelo BAMAFFB13SWO1

Color BLANCO

VIN #####

N motor EI6591402M

N chasis

País de Fabricación

Fabricante

Anotaciones NINGUNA

Historial de propietariosEl vehículo ha tenido 1 propietario en 15 años y 5 meses según SUNARP **Orden de captura SAT**El vehículo NO presenta orden de captura SAT **Papeletas**El vehículo no presenta papeletas pendientes **Situación de Impuesto Vehicular**No tiene deuda pendiente **Registro de transportes**El vehículo no ha pertenecido a transportes **Historial de inspección técnica**Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación. **Gravámenes**No presenta gravámenes **SOAT**Caducado **Historial de multas SUTRAN**El vehículo no registra Multas Sutrán **Historial de Robos**El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación **Estado actual Inspección Técnica Vehicular**Caducado el 21 de agosto de 2024 **Multas electorales del propietario**El propietario no tiene multas pendientes. 

Fecha emisión: 06/09/2024 a las 20:45 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotores está basado en información provista a Infomotores que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotores o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotores como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotores contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotores.

**HISTORIAL DE PROPIETARIOS**

El vehículo ha tenido 1 propietario en 15 años y 5 meses según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
vigente • MORALES PRENTICE, JORGE ENRIQUE	17-02- 2015	9 AÑOS 6 MESES 10 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP

PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO El vehículo no presenta papeletas pendientes							
#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Caducado el 21 de agosto de 2024



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
21/08/2023	21/08/2024	I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.	C-2023-146- 366-024726	VENCIDO	Sin observaciones	 Aprobado

Fuente : CITV - MTC

HISTORIAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación							
---	--	--	--	--	--	--	---

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
02/11/2020	02/11/2021	INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I.T.V. NORWICH S.A.C.	C-2020-117- 204-049982	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
08/11/2021	08/11/2022	I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.	C-2021-146- 366-025775	APROBADO	VENCIDO	I.5.1-No funciona ó no tiene; D.1.10- Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%
21/08/2023	21/08/2024	I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.	C-2023-146- 366-024726	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Fuente : SUNARP / PNP						



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Inactivo	Certificado: Compañía: Uso: Vigencia: -	
Mes de inspección técnica	Agosto		
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	 NO REGISTRADO	
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	 NO REGISTRADO	

REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
		Con Cuidado
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	 NO REGISTRADO	

Fuente : MTC, SOAT y ATU

 MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo 			
PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
MORALES PRENTICE, JORGE ENRIQUE	No tiene multas pendientes de pago	07/09/2024	 Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES
VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.
Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.
Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.
Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.
Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.