



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada AWY318

Estado del vehículo En circulacion

Tipo de vehículo

Año 2017

Marca HYUNDAI

Modelo AVANTE

Color PLATA

VIN KMHDG41LBDU812260

N motor LAFADU039236

N chasis KMHDG41LBDU812260

País de Fabricación South Korea

Fabricante Hyundai car

Anotaciones NINGUNA

Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 2 propietarios en 7 años y 3 meses según SUNARP



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



Gravámenes

No presenta gravámenes



SOAT

Vigente



Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutrán



Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Vigente hasta el 27 de octubre de 2024



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 13/09/2024 a las 11:45 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 2 propietarios en 7 años y 3 meses según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
• YLLESCAS BRAVO, ROSA MARIA	18-05-2017	3 MESES 26 DÍAS	Inscripción	Natural
vigente • RAMOS CHINCHAY, YDAURA LUCI	11-09-2017	7 AÑOS 9 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 27 de octubre de 2024



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
27/10/2023	27/10/2024	ARES REVISIONES TECNICAS E.I.R.L.	C-2023-212-479-008903	VIGENTE	Sin observaciones	Aprobado

Fuente : CITV - MTC

HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
14/10/2022		INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I.T.V. NORWICH S.A.C.	I-2022-117- 207-003281	DESAPROBADO		D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%; H.3.1.7-Carece de luces o no funciona la luz alta y/o baja
14/10/2022	14/10/2023	INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I.T.V. NORWICH S.A.C.	C-2022-117- 207-021670	APROBADO	VENCIDO	D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%
27/10/2023	27/10/2024	ARES REVISIONES TECNICAS E.I.R.L.	C-2023-212- 479-008903	APROBADO	VIGENTE	Sin observaciones



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran

FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	Certificado: Compañía: Uso: Vigencia: -	
Mes de inspección técnica	Octubre		
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE



Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).

REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	 NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	 NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	 NO REGISTRADO	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
RAMOS CHINCHAY, YDAURA LUCI	No tiene multas pendientes de pago	13/09/2024	 Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

- VIN:** Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.
- Nº Motor:** Número único asignado e impreso en el motor.
- Deuda Impuesto Vehicular:** Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.
- Órdenes de captura:** El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.
- Gravámenes:** Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.