



### Datos del vehículo

### Resumen del vehículo

Placa Consultada	AZW944
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Carga
Año	2018
Marca	MITSUBISHI FUSO
Modelo	CANTER
Color	BLANCO ROJO ANARANJADO GRIS
VIN	JLBF85DHJKU20069
N motor	4M50E18481
N chasis	JLBF85DHJKU20069
País de Fabricación	Japan
Fabricante	
Anotaciones	. NINGUNA

#### Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 1 propietario según SUNARP



#### Gravámenes

No disponible en Sunarp



#### Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



#### SOAT

Vigente hasta el 16 de abril de 2025. Le queda 50 días



#### Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#### Historial de multas SUTRAN

El vehículo presenta 2 multas Sutrán



#### Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente



#### Historial de Robos

No disponible en Sunarp



#### Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



#### Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Caducado el 16 de enero de 2025



#### Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



#### Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 24/02/2025 a las 18:34 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



## HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 1 propietario según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
vigente REYES HUANUCO, RAMON DONATO				Natural

Fuente : SUNARP



### PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



### ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Caducado el 16 de enero de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
16/01/2024	16/01/2025	CENTRO DE REVISIONES TECNICAS D.P. S.A.C.	C-2024-257-397-000448	VENCIDO	Sin observaciones	 Aprobado

Fuente : CITV - MTC



### HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
08/01/2022	08/01/2023	RTP SAN CRISTOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	C-2022-060-094-000370	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
16/01/2023	16/01/2024	CENTRO DE REVISIONES TECNICAS D.P. S.A.C.	C-2023-257-397-000553	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
16/01/2024	16/01/2025	CENTRO DE REVISIONES TECNICAS D.P. S.A.C.	C-2024-257-397-000448	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



## HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo presenta 2 multas SUTRAN



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
14/01/2021	2501074609	Papeletas Transito	G31	Grave	 El vehículo presenta 2 multas SUTRAN
13/12/2021	7116010865	Acta de Control para Servicios de Mercancias	S.3.h	Muy Grave	

Fuente : SUTRAN



## HISTORIAL DE ROBOS

Información no disponible en los asientos de SUNARP



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO

TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						No disponible en los asientos de SUNARP

Fuente : SUNARP / PNP



## SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presentan gravamen		 <p>El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación</p>
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	<b>Certificado:</b> 00000000000000000593569536 <b>Compañía:</b> Interseguro <b>Uso:</b> Carga <b>Vigencia:</b> 16-04-2024 - 16-04-2025	
Mes de inspección técnica	Enero		
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



## REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	 NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	 NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	 REGISTRADO como Carga	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



## MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
REYES HUANUCO, RAMON DONATO	No tiene multas pendientes de pago	24/02/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

### DEFINICIONES

**VIN:** Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

**Nº Motor:** Número único asignado e impreso en el motor.

**Deuda Impuesto Vehicular:** Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

**Órdenes de captura:** El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

**Gravámenes:** Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.