

LIMA - PERÚ BCV-877



Datos del vehículo

Resúmen del vehículo

Placa Consultada	BCV877
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Carga
Año	2020
Marca	MITSUBISHI
Modelo	L200
Color	GRIS GRAFITO METALICO
VIN	MMBJJKK10LH006518
N motor	4N15UGC8303
N chasis	MMBJJKK10LH006518
País de Fabricación	Thailand
Fabricante	Mitsubishi Motors (Thailand)
Anotaciones	. NINGUNA

Historial de propietarios El vehículo ha tenido 2 propietarios en 5 años y 2 meses según **SUNARP Orden de captura SAT** El vehículo NO presenta orden de captura SAT **Papeletas** El vehículo no presenta papeletas pendientes Vehicular







Gravámenes

No presenta gravámenes



El vehículo presenta 1 multa Sutran


Historial de Robos



anotación por robo ni recuperación

El vehículo no presenta







Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 10/02/2025 a las 21:52 hrs



Verifica que el N^{o} de motor y el N^{o} de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluída aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.





PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
 ASCARRUZ VERGARA, CHICELL MEJIA TORRES, FREDDY OSWALDO 	20-11- 2019	5 AÑOS 2 MESES 15 DÍAS	Inscripción	Natural
vigente AUTOLAND S.A.	06-02- 2025	5 DÍAS	Transferencia	Empresa

Fuente: SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente: SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 19 de octubre de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
19/10/2024	19/10/2025	MOJALUNI S.A.C.	C-2024-144- 198-010726	VIGENTE	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%	Aprobado

Fuente : CITV - MTC



Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
19/10/2023	19/10/2024	MOJALUNI S.A.C.	C-2023-144- 198-010471	APROBADO	VENCIDO	H.3.10.1-En mal estado, desgastadas o mal fijadas; H.3.10.3-No están ubicados de acuerdo a norma
19/10/2024		MOJALUNI S.A.C.	I-2024-144- 198-001931	DESAPROBADO		C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%; H.3.10.2-Grado de reflectividad no cumple con el reglamento
19/10/2024	19/10/2025	MOJALUNI S.A.C.	C-2024-144- 198-010726	APROBADO	VIGENTE	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente: CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo presenta 1 multa SUTRAN



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
09/12/2022	2450331713	Papeletas Transito	M20	Muy Grave	El vehículo presenta 1 multa SUTRAN

Fuente: SUTRAN





TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	АСТО	PARTICIPANTES	RESULTADO
						El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente: SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravamenes SUNARP	No presetan gravamen		
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	Certificado: 0000000000000000593983434 Compañia: Interseguro Uso: Carga Vigencia: 29-12-2024 - 29-12-2025	
Mes de inspección técnica	Octubre		El vehículo no presenta anotación por robo
Oficina Registral	Lima		ni recuperación
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente: SUNARP / SAT / Compañias Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO	
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	NO REGISTRADO		
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	NO REGISTRADO	<u> </u>	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	REGISTRADO como Carga	Con Cuidado	

Fuente: MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO

MULTA ELECTORAL VIGENTE

FECHA CONSULTA

RESULTADO

Fuente: RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de

Lima

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo

buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.