



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada	BOH742	Historial de propietarios El vehículo ha tenido 2 propietarios en 19 años y 8 meses según SUNARP 	Gravámenes No presenta gravámenes 
Estado del vehículo	Fuera de circulación	Orden de captura SAT El vehículo NO presenta orden de captura SAT 	SOAT Caducado 
Tipo de vehículo		Papeletas El vehículo no presenta papeletas pendientes 	Historial de multas SUTRAN El vehículo no registra Multas Sutran 
Año	2005	Situación de Impuesto Vehicular No tiene deuda pendiente 	Historial de Robos El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación 
Marca	NISSAN	Registro de transportes El vehículo no ha pertenecido a transportes 	Estado actual Inspección Técnica Vehicular No se encontraron registros de Inspecciones Técnicas 
Modelo	ALMERA	Historial de inspección técnica Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación. 	Multas electorales del propietario El propietario no tiene multas pendientes. 
Color	AZUL TURQUEZA PERLADO		
VIN	JN1CBAN165W000620		
N motor	QG18205871B		
N chasis	JN1CBAN165W000620		
País de Fabricación	Japan		
Fabricante	Nissan car & Infiniti car		
Anotaciones	NINGUNA		

Fecha emisión: 09/09/2024 a las 21:45 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 2 propietarios en 19 años y 8 meses según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
<ul style="list-style-type: none">MINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO PERUANO vigente	03-01- 2005	9 AÑOS 5 MESES 18 DÍAS	Inscripción	Empresa
<ul style="list-style-type: none">ESTRADA PORTOCARRERO, VICTOR ANDRES	03-06- 2014	10 AÑOS 3 MESES 1 DÍA	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

No se encontraron registros de Inspecciones Técnicas



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
						 Inexistente

Fuente : CITV - MTC

HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA



Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta

TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Inactivo	Certificado: Compañía: Uso: Vigencia: -	
Mes de inspección técnica			
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	 NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	 NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	 NO REGISTRADO	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
ESTRADA PORTOCARRERO, VICTOR ANDRES	No tiene multas pendientes de pago	09/09/2024	 Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.