


LIMA - PERÚ **BSI-465**



Datos del vehículo

Resúmen del vehículo

Placa Consultada	BSI465
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Particular
Año	2020
Marca	JAGUAR
Modelo	FTYPE
Color	VERDE
VIN	SAJDB1BX5L.CK64136
N motor	190213Y0810PT204
N chasis	SAJDB1BX5L.CK64136
País de Fabricación	
Fabricante	Jaguar car
Anotaciones	. NINGUNA





Gravámenes No presenta gravámenes



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



SOAT Vigente hasta el 17 de enero de 2026. Le queda 224 días



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Historial de multas **SUTRAN**

El vehículo presenta 2 multas Sutran



Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente No tiene deuda vencida



Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Vigente hasta el 12 de enero de 2026



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por

estación.



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 05/06/2025 a las 21:15 hrs



Verifica que el N^o de motor y el N^o de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluída aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.





PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	ТІРО
VULTEC PERU S.A.C.	08-10- <mark>2020</mark>	1 AÑO 3 MESES 26 DÍAS	Inscripción	Empresa
 CORROCHANO CHOZA, MARIA FERNANDA 	27-01- <mark>2022</mark>	3 AÑOS 3 MESES 28 DÍAS	Transferencia	Natural
• TRUJILLO MENDOZA, RENZO JESUS	09-05- <mark>2025</mark>	28 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente: SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 12 de enero de 2026



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
12/01/2025	12/01/2026	I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.	C-2025-146- 366-001808	VIGENTE	Sin observaciones	Aprobado

Fuente: CITV - MTC



HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
12/01/2025	12/01/2026	I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.	C-2025-146- 366-001808	APROBADO	VIGENTE	Sin observaciones



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente: CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo presenta 2 multas SUTRAN



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
14/09/2021	2450196074	Papeletas Transito	M20	Muy Grave	A
23/04/2022	2450273995	Papeletas Transito	M20	Muy Grave	El vehículo presenta 2 multas SUTRAN

Fuente: SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	АСТО	PARTICIPANTES	RESULTADO
						El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente: SUNARP / PNP






El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravamenes SUNARP	No presetan gravamen		
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	Certificado: 0000000000000000593949639 Compañia: Interseguro Uso: Particular Vigencia: 17-01-2025 - 17-01-2026	
Mes de inspección técnica	Enero		El vehículo no presenta anotación por robo
Oficina Registral	Lima		ni recuperación
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente: SUNARP / SAT / Compañias Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE





REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	NO REGISTRADO	
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	REGISTRADO como Particular	Aprobado

Fuente: MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
TRUJILLO MENDOZA, RENZO JESUS	No tiene multas pendientes de pago	06/06/2025	Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de

Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo

buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.