



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada	CNE123
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Carga /
Año	2025
Marca	TOYOTA
Modelo	AGYA
Color	PLATA METALICO
VIN	MHKAA1BC4SJ015473
N motor	1KRA867683
N chasis	MHKAA1BC4SJ015473
País de Fabricación	Indonesia
Fabricante	PT Astra Daihatsu Motor including Toyotas made by Astra Daihatsu
Anotaciones	. NINGUNA

Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 1 propietario según SUNARP



Gravámenes

No disponible en Sunarp



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



SOAT

Caducado



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente



Historial de Robos

No disponible en Sunarp



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Hasta el 4to año no son necesarias las Inspecciones Técnicas



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 04/04/2025 a las 19:39 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotores está basado en información provista a Infomotores que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotores o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotores como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotores contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotores.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 1 propietario según SUNARP



PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
vigente AUTOESPAR SOCIEDAD ANONIMA				Empresa

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Hasta el 4to año no son necesarias las Inspecciones Técnicas



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
						 Inexistente

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

Información no disponible en los asientos de SUNARP



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						

TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						No disponible en los asientos de SUNARP

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Inactivo	Certificado: 0000000000003022300235443 Compañía: Mapfre Perú Uso: Carga / Vigencia: 22-06-2023 - 22-06-2024	
Mes de inspección técnica			
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	✓ NO REGISTRADO	✓ Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	✓ NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	✓ NO REGISTRADO	
Fuente : MTC, SOAT y ATU		

MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
			 No hay propietarios naturales

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.