



### Datos del vehículo

### Resumen del vehículo

Placa Consultada	D2J184	<b>Historial de propietarios</b> El vehículo ha tenido 7 propietarios en 13 años y 9 meses según SUNARP 	<b>Gravámenes</b> No presenta gravámenes 
Estado del vehículo	En circulacion	<b>Orden de captura SAT</b> El vehículo NO presenta orden de captura SAT 	<b>SOAT</b> Vigente hasta el 10 de octubre de 2025. Le queda 141 días 
Tipo de vehículo	Particular	<b>Papeletas</b> El vehículo no presenta papeletas pendientes 	<b>Historial de multas SUTRAN</b> El vehículo no registra Multas Sutran 
Año	1997	<b>Situación de Impuesto Vehicular</b> No tiene deuda pendiente No tiene deuda vencida 	<b>Historial de Robos</b> El vehículo tiene una anotacion de robo activa 
Marca	TOYOTA	<b>Registro de transportes</b> El vehículo no ha pertenecido a transportes 	<b>Estado actual Inspección Técnica Vehicular</b> Caducado el 20 de enero de 2025 
Modelo	TERCEL 1.3 XL STD	<b>Historial de inspección técnica</b> Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación. 	<b>Multas electorales del propietario</b> El propietario no tiene multas pendientes. 
Color	AZUL OSCURO METALICO		
VIN	#####		
N motor	2E3019935		
N chasis	EL500051554		
País de Fabricación			
Fabricante			
Anotaciones	. NINGUNA		

Fecha emisión: 21/05/2025 a las 13:29 hrs

 Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



### HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 7 propietarios en 13 años y 9 meses según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
• ORTIZ LEON, MANUEL FERNANDO	29-08- <b>2012</b>	<b>6 MESES</b> 3 DÍAS	Transferencia	Natural
• TARAZONA BENAVIDES, NORKA CECILIA	28-02- <b>2013</b>	<b>26 DÍAS</b>	Transferencia	Natural
• ORTIZ LEON, KATHERINE THALIA	26-03- <b>2013</b>	<b>3 MESES</b> 28 DÍAS	Transferencia	Natural
• LUPERDI RODRIGUEZ, MARIA ELENA • SERNAQUE ARIAS, PEDRO MIGUEL	22-07- <b>2013</b>	<b>7 AÑOS</b> 1 MES 27 DÍAS	Transferencia	Natural
• LUPERDI RODRIGUEZ, MARIA ELENA	10-09- <b>2020</b>	<b>2 AÑOS</b> 6 MESES 5 DÍAS	Transferencia	Natural
• AGUILAR VALVERDE, MARIA LASTENIA	03-04- <b>2023</b>	<b>4 MESES</b> 6 DÍAS	Transferencia	Natural
vigente • CARRANZA BEDON, GUZMAN OSWALDO	07-08- <b>2023</b>	<b>1 AÑO</b> 9 MESES 23 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



### PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



### ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Caducado el 20 de enero de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
20/01/2024	20/01/2025	ESIT INSPECCIONES S.A.C.	C-2024-036-304-000690	VENCIDO	D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan	

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
					desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%	Aprobado

Fuente : CITV - MTC



## HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
08/06/2023		ESIT INSPECCIONES S.A.C.	I-2023-036-304-000167	DESAPROBADO		H.3.10.1-En mal estado, desgastadas o mal fijadas; H.3.1.7- Carece de luces o no funciona la luz alta y/o baja
08/06/2023	08/12/2023	ESIT INSPECCIONES S.A.C.	C-2023-036-304-002471	APROBADO	VENCIDO	H.3.10.1-En mal estado, desgastadas o mal fijadas
20/01/2024	20/01/2025	ESIT INSPECCIONES S.A.C.	C-2024-036-304-000690	APROBADO	VENCIDO	D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



## HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



## HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo tiene una anotacion de robo activa



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
2014 - 00435031	19/05/2014 11:36	05/05/2014 16:23	ANOTACION DE EMBARGO	Anotación de Robo	POLICIA NACIONAL DEL PERU	 El vehículo tiene una anotacion de robo activa

Fuente : SUNARP / PNP



## SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo tiene una anotacion de robo activa



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo tiene una anotacion de robo activa
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	<b>Certificado:</b> 0000000000201071326100100 <b>Compañía:</b> Pacifico seguros <b>Uso:</b> Particular <b>Vigencia:</b> 10-10-2024 - 10-10-2025	
Mes de inspección técnica	Enero		
Oficina Registral	Lima		

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras

## REGISTRO DE TRANSPORTE



Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	NO REGISTRADO	 Aprobado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	REGISTRADO como Particular	

Fuente : MTC, SOAT y ATU

## MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO



En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
CARRANZA BEDON, GUZMAN OSWALDO	No tiene multas pendientes de pago	21/05/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

### DEFINICIONES

**VIN:** Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

**Nº Motor:** Número único asignado e impreso en el motor.

**Deuda Impuesto Vehicular:** Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

**Órdenes de captura:** El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

**Grávámenes:** Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.