



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada	D7A319	Historial de propietarios El vehículo ha tenido 5 propietarios en 22 años y 8 meses según SUNARP 	Gravámenes No presenta gravámenes 
Estado del vehículo	En circulacion	Orden de captura SAT El vehículo NO presenta orden de captura SAT 	SOAT Vigente hasta el 17 de agosto de 2025. Le queda 136 días 
Tipo de vehículo	Particular	Papeletas El vehículo no presenta papeletas pendientes 	Historial de multas SUTRAN El vehículo no registra Multas Sutron 
Año	1998	Situación de Impuesto Vehicular No tiene deuda pendiente 	Historial de Robos El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación 
Marca	HONDA	Registro de transportes El vehículo no ha pertenecido a transportes 	Estado actual Inspección Técnica Vehicular Vigente hasta el 23 de noviembre de 2025 
Modelo	PARTNER 1.5 EL	Historial de inspección técnica Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación. 	Multas electorales del propietario El propietario no tiene multas pendientes. 
Color	ROJO PLATA		
VIN	#####		
N motor	D15B3207731		
N chasis	EY71200042		
País de Fabricación			
Fabricante			
Anotaciones	. NINGUNA		

Fecha emisión: 02/04/2025 a las 07:44 hrs

 Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 5 propietarios en 22 años y 8 meses según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
<ul style="list-style-type: none"> HINOJOSA GAVIDIA, EMILIO FRANCISCO RELAYZE PALOMINO, RAQUEL EMPERATRIZ 	22-07-2002	4 AÑOS 11 MESES 20 DÍAS	Inscripción	Natural
<ul style="list-style-type: none"> ROSAS LEON, LUIS FEDERICO 	16-07-2007	5 AÑOS 8 MESES 27 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> BAÑON RAMOS, MARIA REINA 	12-04-2013	2 AÑOS 1 MES 20 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> PERALTA WISA, CELESTINA 	22-05-2015	2 MESES 29 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> VELASQUEZ QUISPE, ALEX 	19-08-2015	9 AÑOS 7 MESES 4 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							<p>El vehículo no presenta papeletas pendientes</p>

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 23 de noviembre de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
23/11/2024	23/11/2025	CITV AZPER CUSCO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	C-2024-302-451-009548	VIGENTE	H.3.4.5- Inexistencia tercera luz de freno cuando es obligatorio; H.3.9.1-Fijación defectuosa; I.1.2- Ausencia o mal funcionamiento de los indicadores y/o testigos; J.1.4.3-	<p>Aprobado</p>

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
					Parabrisas quebrado, rajado o trizado que no compromete la visibilidad del conductor	

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
02/11/2022	02/11/2023	CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES CUSCO IMPERIAL S.A.C.	C-2022-050-302-004792	APROBADO	VENCIDO	D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%
18/11/2023	18/11/2024	CITV AZPER CUSCO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	C-2023-302-451-008823	APROBADO	VENCIDO	A.5.2-No presenta Informe de Inspección Técnica anterior (si corresponde)
23/11/2024	23/11/2025	CITV AZPER CUSCO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	C-2024-302-451-009548	APROBADO	VIGENTE	H.3.4.5-Inexistencia tercera luz de freno cuando es obligatorio; H.3.9.1-Fijación defectuosa; I.1.2-Ausencia o mal funcionamiento de los indicadores y/o testigos; J.1.4.3-Parabrisas quebrado, rajado o trizado que no compromete la visibilidad del conductor



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presentan gravamen		
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
SOAT	Activo	Certificado: 0000000000201045163800100 Compañía: Pacifico seguros Uso: Particular Vigencia: 17-08-2024 - 17-08-2025	El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Mes de inspección técnica	Noviembre		
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras

REGISTRO DE TRANSPORTE



Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	✓ NO REGISTRADO	 Aprobado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	✓ NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	✓ REGISTRADO como Particular	

Fuente : MTC, SOAT y ATU

MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO



En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
VELASQUEZ QUISPE, ALEX	No tiene multas pendientes de pago	02/04/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.