INFOMOTORS

CHIMBOTE - PERÚ

H2J-511

Datos del vehículo

Placa Consultada	H2J511
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Urbano /
Año	2021
Marca	TOYOTA
Modelo	ETIOS
Color	NEGRO MICA
VIN	9BRB29BT3M2259373
N motor	2NR4457918
N chasis	9BRB29BT3M2259373
País de Fabricación	Brazil
Fabricante	Toyota
Anotaciones	. NINGUNA

Resúmen del vehículo

Historial de propietarios
El vehículo ha tenido 1 propietario
en 4 años y 7 meses según SUNARP

Gravámenes
Si presenta gravámenes

Orden de captura SAT
El vehículo NO presenta orden de captura SAT

SOAT
Vigente hasta el 14 de mayo de 2025. Le queda 13 días

Papeletas
El vehículo no presenta papeletas pendientes

Historial de multas SUTRAN
El vehículo presenta 2 multas Sutran

Situación de Impuesto Vehicular
No tiene deuda pendiente
No tiene deuda vencida

Historial de Robos
El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Registro de transportes
El vehículo no ha pertenecido a transportes

Estado actual Inspección Técnica Vehicular
Vigente hasta el 21 de mayo de 2025

Historial de inspección técnica
Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.

Multas electorales del propietario
El propietario no tiene multas pendientes.

Fecha emisión: 30/04/2025 a las 15:47 hrs

Verifica que el Nº de motor y el Nº de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluída aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.
Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.
El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.

HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 1 propietario en 4 años y 7 meses según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
vigente • BELASQUEZ CANO, LYKHI GAMALLIEL	25-09-2020	4 AÑOS 7 MESES 28 DÍAS	Inscripción	Natural

Fuente : SUNARP

PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes

#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT

ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 21 de mayo de 2025

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
21/11/2024	21/05/2025	SEGUCAR S.A.C.	C-2024-197-297-009892	VIGENTE	Sin observaciones	Aprobado

Fuente : CITV - MTC

HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
22/03/2024	22/03/2025	CERTIFICACIONES AUTOMOTRICES S.A.C.	C-2024-319-477-000403	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
21/11/2024	21/05/2025	SEGUCAR S.A.C.	C-2024-197-297-009892	APROBADO	VIGENTE	Sin observaciones

Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC

HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo presenta 2 multas SUTRAN

FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
09/12/2020	2450086383	Papeletas Transito	M20	Muy Grave	El vehículo presenta 2 multas SUTRAN
16/01/2021	2450104948	Papeletas Transito	M20	Muy Grave	

Fuente : SUTRAN

HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						El vehículo no presenta

TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP

SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravamenes SUNARP	Si presenta gravamen		El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	**Certificado:** 00000000000030224001680 10 **Compañia:** Mapfre perú **Uso:** Urbano / **Vigencia:** 14-05-2024 - 14-05-2025	
Mes de inspección técnica	Noviembre		
Oficina Registral	Chimbote		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañias Aseguradoras

REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).

REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	NO REGISTRADO	Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	REGISTRADO como Urbano /	

Fuente : MTC, SOAT y ATU

MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo

PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
BELASQUEZ CANO, LYKHI GAMALLIEL	No tiene multas pendientes de pago	30/04/2025	Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.
Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.
Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.
Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.
Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.