



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada	M6R741
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Taxi
Año	2020
Marca	CHANGAN
Modelo	GRAND VAN TURISMO
Color	PLATA
VIN	LS4ASC2E1LG610348
N motor	4G15STDKI9A6738
N chasis	LS4ASC2E1LG610348
País de Fabricación	China
Fabricante	
Anotaciones	. NINGUNA

Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 5 propietarios en 5 años y 3 meses según SUNARP



Gravámenes

No presenta gravámenes



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



SOAT

Vigente hasta el 13 de febrero de 2026. Le queda 258 días



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente
No tiene deuda vencida



Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Vigente hasta el 16 de abril de 2026



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 30/05/2025 a las 09:10 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluída aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

El vehículo ha tenido 5 propietarios en 5 años y 3 meses según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
• LOLOY VALERIANO, MARIA NIEVES	13-02- 2020	3 MESES 9 DÍAS	Inscripción	Natural
• JULCA ACOSTA, SEGUNDO RICHARD	22-05- 2020	2 MESES 15 DÍAS	Transferencia	Natural
• VALVERDE MUÑOZ, MANUEL WALDIR	05-08- 2020	2 AÑOS 9 MESES 10 DÍAS	Transferencia	Natural
• RIVERA TINEO, AGAPITO	01-06- 2023	1 MES 2 DÍAS	Transferencia	Natural
vigente • RIVERA CANTARO, YULI DEYSI	03-07- 2023	1 AÑO 10 MESES 7 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 16 de abril de 2026



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
16/04/2025	16/04/2026	CENTRO INSPECCIÓN TÉCNICO VEHICULAR SAN PEDRO S.R.L.	C-2025-398-603-000192	VIGENTE	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%	 Aprobado



HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
15/04/2024		CPSAC S.A.C.	I-2024-204-323-001115	DESAPROBADO		A.1.5-Tiene elementos externos que dificultan o limitan la visibilidad de la placa.; H.3.1.7-Carece de luces o no funciona la luz alta y/o baja; H.3.1.8-Número de luces no cumple con el reglamento; I.5.1-No funciona ó no tiene
15/04/2024	15/04/2025	CPSAC S.A.C.	C-2024-204-323-005470	APROBADO	VENCIDO	A.1.5-Tiene elementos externos que dificultan o limitan la visibilidad de la placa.; I.5.1-No funciona ó no tiene
16/04/2025	16/04/2026	CENTRO INSPECCIÓN TÉCNICO VEHICULAR SAN PEDRO S.R.L.	C-2025-398-603-000192	APROBADO	VIGENTE	C.2.2.1-Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO

FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	Certificado: 00000000000000000594108989 Compañía: Interseguro Uso: Taxi Vigencia: 13-02-2025 - 13-02-2026	
Mes de inspección técnica	Abril		
Oficina Registral	Chiclayo		

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		
Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras			



REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	✓ NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	✓ NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	⚠ REGISTRADO como Taxi	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
RIVERA CANTARO, YULI DEYSI	No tiene multas pendientes de pago	30/05/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.