



### Datos del vehículo

### Resumen del vehículo

Placa Consultada	T5C949
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Carga /
Año	2013
Marca	TOYOTA
Modelo	HILUX 4x4 C/D TD M/T SRV
Color	TURQUESA OSCURO MICA
VIN	MR0FZ29G9D1681532
N motor	1KDA043334
N chasis	MR0FZ29G9D1681532
País de Fabricación	Thailand
Fabricante	
Anotaciones	. NINGUNA

#### Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 7 propietarios en 11 años y 11 meses según SUNARP



#### Gravámenes

No presenta gravámenes



#### Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



#### SOAT

Vigente hasta el 01 de julio de 2025. Le queda 102 días



#### Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#### Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



#### Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente



#### Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



#### Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



#### Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Vigente hasta el 10 de junio de 2025



#### Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



#### Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 20/03/2025 a las 14:53 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



## HISTORIAL DE PROPIETARIOS

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
• CONSORCIO F & F CONTRATISTAS GENERALES SAC	01-04- <b>2013</b>	<b>4 AÑOS</b> 7 MESES 8 DÍAS	Inscripción	Empresa
• URBINA RIVERA, HECTOR HUGO	14-11- <b>2017</b>	<b>11 MESES</b> 8 DÍAS	Transferencia	Natural
• GAMIO GAMARRA DE SALAZAR, MARIA INES • SALAZAR MONTOYA, LUIS FRANCISCO	18-10- <b>2018</b>	<b>2 MESES</b> 11 DÍAS	Transferencia	Natural
• HERRERA MALQUI, ALSIBIADES	28-12- <b>2018</b>	<b>21 DÍAS</b>	Transferencia	Natural
• LLANOS CHUQUIPOMA, ROCIO DEL PILAR	18-01- <b>2019</b>	<b>28 DÍAS</b>	Transferencia	Natural
• AYALA VELASQUEZ, JUNIOR DEYVI	15-02- <b>2019</b>	<b>5 AÑOS</b> 11 MESES 17 DÍAS	Transferencia	Natural
<b>vigente</b> • VILLAR FLORES, JAVIER RAFAEL	31-01- <b>2025</b>	<b>1 MES</b> 18 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



### PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes

#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



### ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 10 de junio de 2025

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
10/06/2024	10/06/2025	ESIT INSPECCIONES S.A.C.	C-2024-036-304-003724	VIGENTE	D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%; J.12.1-Defectos en la ubicación o fijación	 Aprobado

Fuente : CITV - MTC



## HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
04/06/2022	04/06/2023	CERTIFICACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A.C. - CERDEVA S.A.C.	C-2022-210-317-004338	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
10/06/2023	10/06/2024	CERTIFICACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A.C. - CERDEVA S.A.C.	C-2023-210-317-004811	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
10/06/2024	10/06/2025	ESIT INSPECCIONES S.A.C.	C-2024-036-304-003724	APROBADO	VIGENTE	D.1.10-Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%; J.12.1-Defectos en la ubicación o fijación



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



## HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



### HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



### SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	<b>Certificado:</b> 00001401347340000000000000 <b>Compañía:</b> La positiva <b>Uso:</b> Carga / <b>Vigencia:</b> 01-07-2024 - 01-07-2025	

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Mes de inspección técnica	Junio		
Oficina Registral	Trujillo		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras



## REGISTRO DE TRANSPORTE

Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	NO REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	REGISTRADO como Carga /	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



## MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
VILLAR FLORES, JAVIER RAFAEL	No tiene multas pendientes de pago	20/03/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

**DEFINICIONES**

**VIN:** Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

**Nº Motor:** Número único asignado e impreso en el motor.

**Deuda Impuesto Vehicular:** Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

**Órdenes de captura:** El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

**Gravámenes:** Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.