



Datos del vehículo

Resúmen del vehículo

Placa Consultada	VAE941
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Carga /
Año	2020
Marca	HYUNDAI
Modelo	HD78
Color	BLANCO CELESTE AZUL AZUL MARI
VIN	KMFGA17HPLC343022
N motor	D4GAKJ270591
N chasis	KMFGA17HPLC343022
País de Fabricación	South Korea
Fabricante	Hyundai commercial truck
Anotaciones	. NINGUNA

Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 1 propietario en 4 años y 5 meses según SUNARP



Gravámenes

No presenta gravámenes



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



SOAT

Vigente hasta el 14 de octubre de 2025. Le queda 241 días



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Historial de multas SUTRAN

El vehículo presenta 1 multa Sutran



Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente



Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



Registro de transportes

Registrado como transporte de mercancía



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Vigente hasta el 22 de junio de 2025



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 14/02/2025 a las 14:57 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
vigente • EMPRESA DE TRANSPORTE TURNEE S.R.L.	01-09- 2020	4 AÑOS 5 MESES 7 DÍAS	Inscripción	Empresa

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 El vehículo no presenta papeletas pendientes

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 22 de junio de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
22/06/2024	22/06/2025	MULTISERVICIOS CCAPUA S.A.C. - CCAPUA S.A.C.	C-2024-304- 453-005433	VIGENTE	H.3.10.1-En mal estado, desgastadas o mal fijadas; H.3.10.3- No están ubicados de acuerdo a norma; H.3.8.2- Color inadecuado ó micas rotas	 Aprobado

Fuente : CITV - MTC

HISTORIAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
14/06/2023	14/06/2024	MULTISERVICIOS CCAPUA S.A.C. - CCAPUA S.A.C.	C-2023-304- 453-004017	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
22/06/2024		MULTISERVICIOS CCAPUA S.A.C. - CCAPUA S.A.C.	I-2024-304- 453-000106	DESAPROBADO		H.3.10.1-En mal estado, desgastadas o ma fijadas; H.3.10.3- No están ubicados de acuerdo a norma; H.3.8.2- Color inadecuado ó micas rotas; J.10.2-No tiene y/o no funciona
22/06/2024	22/06/2025	MULTISERVICIOS CCAPUA S.A.C. - CCAPUA S.A.C.	C-2024-304- 453-005433	APROBADO	VIGENTE	H.3.10.1-En mal estado, desgastadas o ma fijadas; H.3.10.3- No están ubicados de acuerdo a norma; H.3.8.2- Color inadecuado ó micas rotas



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo presenta 1 multa SUTRAN

FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
19/08/2022	7103007910	Acta de Control para Servicios de Mercancias	I.1.c	Grave	 El vehículo presenta 1 multa SUTRAN

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	Certificado: 00001405955020000000000000 Compañía: La positiva Uso: Carga / Vigencia: 14-10-2024 - 14-10-2025	
Mes de inspección técnica	Junio		
Oficina Registral	Arequipa		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras

REGISTRO DE TRANSPORTE



Revisa si el vehículo está registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).

REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	 REGISTRADO	 Con Cuidado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	 NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	 REGISTRADO como Carga /	

Fuente : MTC, SOAT y ATU



MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO

En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
-------------	-------------------------	----------------	-----------

Fuente : RENIEC

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.