



Datos del vehículo

Resumen del vehículo

Placa Consultada	X3P664
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Particular
Año	2016
Marca	HYUNDAI
Modelo	GRAND 110
Color	PLATA METALIZADO
VIN	MALA751AAGM350664
N motor	G3LAFM432631
N chasis	MALA751AAGM350664
País de Fabricación	India
Fabricante	Hyundai Motor India
Anotaciones	. NINGUNA

Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 7 propietarios en 8 años y 9 meses según SUNARP



Gravámenes

No presenta gravámenes



Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



SOAT

Vigente hasta el 25 de junio de 2025. Le queda 112 días



Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutrán



Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente



Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Vigente hasta el 7 de agosto de 2025



Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 04/03/2025 a las 08:26 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



HISTORIAL DE PROPIETARIOS

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
<ul style="list-style-type: none"> • ALMIRON GRAJEDA, GUIDO FRANCISCO • AGUILAR HUAYHUA, MARGARETH JULIA 	11-05- 2016	3 AÑOS 2 MESES 6 DÍAS	Inscripción	Natural
<ul style="list-style-type: none"> • CHALLCO TTITO, DAVID • FLORES ORCCON, NANCY 	31-07- 2019	2 AÑOS 2 MESES 13 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> • MAQUERA APAZA, JUAN ROGELIO 	01-10- 2021	2 AÑOS 8 MESES 9 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> • MONROY MAMANI, DINA AMANDA 	26-06- 2024	1 MES 13 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> • HUAMAN PASO, MARCO ANTONIO 	08-08- 2024	5 MESES 24 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> • CONDORI CRISPIN, JOSE ANTONIO 	29-01- 2025	20 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> • CONDORI CONDORI, PEDRO PELE 	18-02- 2025	14 DÍAS	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes

#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 <p>El vehículo no presenta papeletas pendientes</p>

Fuente : SAT



ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Vigente hasta el 7 de agosto de 2025

FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
07/08/2024	07/08/2025	GRUPO LIDER SUR REVISIONES TECNICAS E.I.R.L.	C-2024-325-485-004409	VIGENTE	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%; J.1.3.2- Accionamiento de ventana(s) lateral(es) defectuoso(s)	 Aprobado

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
11/01/2021	11/01/2022	ONE PERU S.A.C.	C-2021-145-199-000126	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
13/01/2022	13/01/2023	CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR LIDER SUR S.R.L.	C-2022-071-111-000555	APROBADO	VENCIDO	D.1.2-Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 30 y 50%
07/08/2024	07/08/2025	GRUPO LIDER SUR REVISIONES TECNICAS E.I.R.L.	C-2024-325-485-004409	APROBADO	VIGENTE	C.2.2.1- Amortiguadores presentan eficiencia en su efectividad entre 41 y 50%; J.1.3.2-Accionamiento de ventana(s) lateral(es) defectuoso(s)



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 El vehículo no registra Multas Sutran

Fuente : SUTRAN



HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación

Fuente : SUNARP / PNP



SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presentan gravamen		 El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Activo	Certificado: 000014011185800000000000 Compañía: La positiva Uso: Particular Vigencia: 25-06-2024 - 25-06-2025	
Mes de inspección técnica	Agosto		

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Oficina Registral	Cusco		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras

REGISTRO DE TRANSPORTE



Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	NO REGISTRADO	 Aprobado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	REGISTRADO como Particular	

Fuente : MTC, SOAT y ATU

MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO



En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
CONDORI CONDORI, PEDRO PELE	No tiene multas pendientes de pago	04/03/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor.

Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

Órdenes de captura: El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.